



polarisierte Bogenweichen N-Spur

Es kann ggf. bei polarisierten Bogenweichen in Spur N zu Entgleisungen von Loks mit Vorlaufachsen (z.B. 7319) kommen.

Diese können durch Toleranzen der Weichenzungen auftreten.

Durch unterlegen von einem 0,2 – 0,25 mm dünnem Plättchen unter den Weichenschieber, kann das Problem behoben werden.

Unterlegblättchen

