



Drehscheibenbühne mit SB-Umbausatz mit TURN_CONTROL Art.Nr.6815

Der SB-Umbausatz mit Glockenankermotor läuft zu schnell. Das Turn-Control kann die Geschwindigkeit nicht so weit reduzieren, dass die Abgangsgleise der Bühne fehlerfrei angefahren werden. Dadurch ist es nötig, dass parallel zum SB-Motor ein Widerstand (41 Ohm 5 W) geschaltet wird.

